

## Anschluss-Leitungsgrafik

Leitung Von-Punkt 724901560301  
 Insp.-Richtung G Bis-Punkt 72490156\_03 Insp.-Datum 05.10.2010

Stationierung 37,60 gegen die Fließrichtung Lage  
 im Hauptkanal

Video 7.mpg Straße/  
 Ortsteil  
 Operator  
 Profilform Kreisförmig,  
 Kreisquerschnitt  
 Höhe 150 Entw.-System Schmutzwasser  
 Breite 150 Material Steinzeug  
 Leitungslänge 6,14 Bemerkung 05.10.2010  
 Insp.-Länge 5,80

Darstellung in Untersuchungsrichtung

Grafikseite

Bildname	Videozähler	Station	Kürzel	Langtext
<b>72490156_03</b>				
		0,00	BCDXP	Anfangsknoten
		0,20	BAJB	Pos:9-3;verschobene Verbindung, radial
		0,60	BCCBY	Pos:3-3;Krümmung, nach rechts
		1,10	BBCC	Pos:4-8;Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material
		1,40	BAJB	Pos:9-3;verschobene Verbindung, radial
		2,70	BBCC	Pos:4-8;Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material
		4,20	BBCC	Pos:4-8;Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material
		5,30	BCCBY	Pos:3-3;Krümmung, nach rechts
		5,60	BABBB	Pos:1-12;Riss, am Rohrumfang
		5,80	BCEXP	Endknoten
<b>724901560301</b>				